

گزارش مصور مورخ ۹۹/۱۰/۰۱

کاشی کاری انباریهای زیرزمین اول
سینا ۱



ساخت چارچوب دربهای
ورودی سینا ۱

12 21 2020

نصب درب انباریهای زیرزمین
اول سینا ۱



12 21 2020

نصب چارچوب دربهای داخلی
سینا ۱



ادامه دیوارچینی داخلی و
خارجی سینا ۱



12 21 2020

ادامه دیوارچینی داخلی و
خارجی سینا ۱ (طبقه سوم)



12 21 2020



اهن کشی اسانسورهای سینا ۱

12 21 2020



پلاستر زنی داخل چاله
اسانسورهای سینا ۱

12 21 2020



ادامه گچ و خاک دیوار و سقف
طبقه دوم سینا ۱

12 21 2020



شروع گچ و خاک دیوار و سقف
طبقه سوم سینا ۱

12 21 2020

اجرای خرپشته و تکمیل اسکلت

سینا ۱



اجرای خرپشته سینا ۲



اجرای دیوارچینی طبقه اول و
دوم سینا ۲



اجرای نبشی کاری وال پست
طبقه سوم سینا ۲



تکمیل سقف اخر سینا ۳



نشی کشی وال پست های
طبقه سوم و چهارم سینا ۳





دیوارچینی داخلی و خارجی
طبقه سوم و چهارم سینا ۳

12 21 2020



گچ و خاک طبقات اول و دوم و
سوم سینا ۳

12 21 2020

تکمیل دیوارچینی داخلی و
خارجی طبقه اول و دوم سینا ۳



کاشی کاری و نصب دربهای
انباری زیرزمین اول سینا ۳



تکمیل سقف طبقه چهارم و
شروع سقف طبقه پنجم سینا ۴



تکمیل سقف طبقه چهارم و
شروع سقف طبقه پنجم سینا ۴





بتن ریزی ستونهای طبقه پنجم و
شروع سقف طبقه پنجم سینا ۴



بتن ریزی ستونهای طبقه پنجم و
شروع سقف طبقه پنجم سینا ۴



دیوار چینی طبقه اول و دوم
سینا ۴



دیوار چینی طبقه اول و دوم
سینا ۴